


日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

03.8.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 8月 4日



出願番号
Application Number: 特願 2003-285815

[ST. 10/C]: [JP 2003-285815]


出願人
Applicant(s): 横浜ゴム株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 9月 9日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

八月九日



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願
【整理番号】 P2003242
【提出日】 平成15年 8月 4日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 B60C 19/00
【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県平塚市追分2番1号 横浜ゴム株式会社 平塚製造所内
【氏名】 丹野 篤
【特許出願人】
【識別番号】 000006714
【氏名又は名称】 横浜ゴム株式会社
【代理人】
【識別番号】 100066865
【弁理士】
【氏名又は名称】 小川 信一
【選任した代理人】
【識別番号】 100066854
【弁理士】
【氏名又は名称】 野口 賢照
【選任した代理人】
【識別番号】 100068685
【弁理士】
【氏名又は名称】 斎下 和彦
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 002912
【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲**【請求項 1】**

J I S K 6 4 0 0 に規定される見掛け密度が 1 0 ~ 7 0 k g / m³ の多孔質材料からなる帯状吸音材をトレッド内面の全周にわたり弾性固定バンドにより装着した低騒音空気入りタイヤ。

【請求項 2】

前記帯状吸音材の内周面に段差が 2 0 mm 以下の凹凸面を形成した請求項 1 に記載の低騒音空気入りタイヤ。

【請求項 3】

前記帯状吸音材の空洞側表面に J I S A 1 4 0 5 に規定される周波数 2 0 0 H z における吸音率が 2 0 % 以上の第 2 の多孔質材料を積層した請求項 1 又は 2 に記載の低騒音空気入りタイヤ。

【請求項 4】

前記帯状吸音材の厚さが 5 ~ 5 0 mm であり、前記第 2 の多孔質材料の表面が平坦でかつ厚さが 1 ~ 1 0 mm である請求項 3 に記載の低騒音空気入りタイヤ。

【請求項 5】

前記第 2 の多孔質材料の表面に段差が 2 0 mm 以下の凹凸を形成した請求項 3 に記載の低騒音空気入りタイヤ。

【請求項 6】

前記帯状吸音材の外層の厚さが 5 ~ 5 0 mm であり、前記第 2 の多孔質材料の厚さが 1 ~ 2 0 mm である請求項 5 に記載の低騒音空気入りタイヤ。

【請求項 7】

前記帯状吸音材の内外両面に、 J I S A 1 4 0 5 に規定される周波数 2 0 0 H z における吸音率が 2 0 % 以上の多孔質材料を積層した請求項 1 又は 2 に記載の低騒音空気入りタイヤ。

【書類名】明細書

【発明の名称】低騒音空気入りタイヤ

【技術分野】

【0001】

本発明は、低騒音空気入りタイヤに関し、更に詳しくは、空洞共鳴による騒音を効果的に低減するようにした低騒音空気入りタイヤに関する。

【背景技術】

【0002】

タイヤ騒音を発生させる原因の一つにタイヤ内部に充填された空気の振動による空洞共鳴音がある。この空洞共鳴音は、タイヤを負荷転動させたときに、接地するトレッド部が路面の凹凸によって振動し、この振動がタイヤ内部の空気を振動させることによって生じる。この空洞共鳴音の中で騒音として聞こえる音の周波数は250Hz付近であることが知られている。したがって、この周波数域の騒音レベルを低下させることがタイヤ騒音を低減するのに重要である。

【0003】

このような空洞共鳴現象による騒音を低減する手法として、タイヤ内部に吸音材を付加して共鳴音を吸収することが提案されている（例えば、特許文献1参照。）。しかしながら、吸音材の特性に対する検討が充分に行なわれていないため、必ずしも良好な騒音の低減が達成されているとはいえないかった。

【特許文献1】特開昭62-216803号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

本発明の目的は、吸音材の特性を生かすことにより効率のよい消音効果が得られるようにした低騒音空気入りタイヤを提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0005】

上記目的を達成するための本発明の低騒音空気入りタイヤは、JIS K6400に規定される見掛け密度が10~70kg/m³の多孔質材料からなる帯状吸音材を弾性固定バンドによりトレッド内面の全周にわたり装着したことを特徴とするものである。

【発明の効果】

【0006】

本発明の低騒音空気入りタイヤは、帯状吸音材を多孔質材料から構成し、その多孔質材料のJIS K6400に規定される見掛け密度を適切に設定し、これをトレッド部の内面の全周にわたり弾性固定バンドにより装着したので、多孔質材料による全周にわたる吸音作用により空洞共鳴音の低減を図ることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0007】

以下、本発明の構成について添付の図面を参考しながら詳細に説明する。各図において共通する構成要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。

【0008】

図1は本発明の低騒音空気入りタイヤの一例を示す子午線断面図で、図2(a)及び(b)は図1のタイヤの要部を説明するための二つの異なる態様を示す側面図である。

【0009】

図1において、空気入りタイヤTはトレッド部1と、左右一対のビード部2と、これらトレッド部1とビード部2とを互いに連接するサイドウォール部3とを備えている。そして、タイヤTをリムRに装着したとき、タイヤTとリムRとの間には空洞部4が形成される。

【0010】

トレッド部1の内面には、図2(a)及び(b)に示すように、トレッド部の内面の全出証特2004-3081043

周にわたり帯状吸音材5が弾性固定バンド6により、その弾性力を利用してトレッド部1の内面側に圧着するように装着されている。帯状吸音材5はJIS K6400に規定される見掛け密度が $10\sim70\text{ kg/m}^3$ の多孔質材料からなり、弾性固定バンド6は高引張り弾性率を有する合成樹脂からなる。なお、弾性固定バンド6は、その周長を変化できるように長手方向の両端部が互いに連結されている。

【0011】

図1では、帯状吸音材5が内周面側から弾性固定バンド6によりトレッド部1の内面に接圧するように装着されている場合を例示したが、弾性固定バンド6と帯状吸音材5とのタイヤ径方向の位置関係は、弾性固定バンド6を帯状吸音材5の外周面側に配置させてもよい。いずれの形態においても、弾性固定バンド6は帯状吸音材5を接着剤等により固定し、その長手方向の両端部を互いに連結させて帯状吸音材5をトレッド部1の内面に圧着させていればよい。

【0012】

このように、帯状吸音材5は、JIS K6400に規定される見掛け密度を 70 kg/m^3 以下にしたことにより、多孔構造を有しながらもタイヤ内圧により圧縮変形しないようにその構造を維持できるため、高い吸音効果を得ることができる。しかし、 10 kg/m^3 より小さくすると多孔構造が大きすぎて吸音性能が得られなくなる。

【0013】

このように、帯状吸音材5の密度を特定な範囲に設定したので、帯状吸音材5は多孔構造を有しながらもタイヤ内圧により圧縮変形しないため、優れた吸音効果を得ることができる。また、帯状吸音材5は弾性固定バンド6の弾性力を利用してタイヤ内面の全周にわたり圧着されているので、簡単には離脱しないよう安定制した状態に保たれる。

【0014】

帯状吸音材5を構成する多孔質材料は、樹脂の発泡体が好ましく、特に低密度のポリエーテル系ウレタンフォームはタイヤ内圧により圧縮変形しにくい耐性を有するので好ましい。気泡の形態は連続気泡が好ましい。また、多孔質材料は樹脂発泡体のほか、繊維を結合させたフェルト、マットなどの不織布であってもよい。また、弾性固定バンド6には、ASTM試験法D638で定める試験方法による 700 MPa 程度の引張り弾性率を有するポリプロピレン樹脂が好ましく使用される。

【0015】

なお、図2(a)の実施形態では、帯状吸音材5が内周面側から弾性固定バンド6によりトレッド部1の内面に接圧するように装着されている場合を示したが、弾性固定バンド6と帯状吸音材5とのタイヤ径方向の位置関係は、図2(b)に示すように弾性固定バンド6を帯状吸音材5の外周面側に配置させてもよい。いずれの形態においても、弾性固定バンド6は帯状吸音材5を接着剤等により固定して、その長手方向の両端部を互いに連結させて帯状吸音材5をトレッド部1の内面に圧着させていればよい。

【0016】

また、帯状吸音材5の内周面には、吸音効果を高めるために凹凸を形成しておくとよい。凹凸面の形態は特に限定されるものではないが、図3(a)～(e)に例示するような形態にするとよい。この凹凸面における凹凸の段差は 20 mm 以下に設定するとよい。

【0017】

本発明において、更に好ましくは、帯状吸音材5の空洞4側の表面に、吸音特性の異なる第2の多孔質材料を積層するとよい。このように表層に別の多孔質材料を積層する場合には、図4(a)及び(b)に例示するように、見掛け密度が $10\sim70\text{ kg/m}^3$ であることにより空洞部4内の空気圧により押し潰されることのない耐圧縮性に優れた多孔質材料をタイヤ内面側にして、空洞4側の表面にJIS A1405に規定される周波数 200 Hz における吸音率が 20% 以上の第2の多孔質材料5aを積層するとよい。この場合にあっても、第2の多孔質材料5aの表面に凹凸を形成するとよい。多孔質材料5aとしては、樹脂の発泡体でもよく、繊維の不織布などでもよい。

【0018】

上述するように、帯状吸音材5と第2の多孔質材料5aとの積層体にする場合には、帯状吸音材5の厚さAを5～50mmとし、第2の多孔質材料5aの厚さBを図4(a)のように表面が平坦の場合は1～10mm、図4(b)のように表面が凹凸の場合は1～20mmにするとよい。これにより、タイヤ内圧により帯状吸音材5が押し潰されて吸音効果を失うことを防止すると共に、吸音性能を向上させることができる。

【0019】

上述するように帯状吸音材5の表面に第2の多孔質材料5aを積層する場合には、吸音効果を一層向上させるため、図5(a)に示すように第2の多孔質材料5aに耐圧縮性に優れた帯状吸音材5に通じる多数の孔Sを形成させるとよい。これにより、孔Sがタイヤ空洞部4からの音響エネルギーを帯状吸音材5に取り込む通路としての役割を果たすと共に、タイヤ空気圧による帯状吸音材5の潰れを防止する。

【0020】

さらに、図5(b)に示すように耐圧縮性に優れた帯状吸音材5の内外両面に第2の多孔質材料5aで覆った構造にすることもできる。これにより、空洞共鳴の発生源であるタイヤ内側表面に第2の多孔質材料5aが接して配置されるため、第2の多孔質材料5aを内側面のみに配置した場合に比べて吸音効果が増大する。

【0021】

なお、帯状吸音材5の表面に第2の多孔質材料5aを積層する場合における弹性固定バンド6と帯状吸音材5とのタイヤ径方向の位置関係は、図6(a)及び(c)のように弹性固定バンド6を帯状吸音材5の内周側又は外周側に配置させるほか、図6(b)のように帯状吸音材5と第2の多孔質材料5aとの間に配置させてもよい。

【0022】

本発明による帯状吸音材5及び弹性固定バンド6は、加硫工程を経たタイヤTに対して後から装着するものであるので、タイヤやリムの生産設備等を変更する必要がなく、既存のタイヤに対して適用することが可能である。特に、弹性固定バンド6の周長を可変とし、帯状吸音材5の周長を調節することにより、多種類の空気入りタイヤに対して共通の帯状吸音材5及び弹性固定バンド6を使用することができる。更に、上述した帯状吸音材5及び弹性固定バンド6は、タイヤTのトレッド部1の内面の全周にわたり装着されるので、リム組み時の作業性の障害となることもない。

【実施例1】

【0023】

タイヤサイズ205/65R15の空気入りタイヤにおいて、空洞部に何も装着しなかった従来タイヤ(従来例)と、空洞部に表1のようにJIS K6400に規定する見掛け密度を異ならせた吸音材を図2(a)のようにトレッド内面の全周にわたり装着した本発明タイヤ(実施例)及び比較タイヤ(比較例1、2)とをそれぞれ製作した。なお、吸音材の幅を150mm、厚さを40mm、と共通にした。

【0024】

これら各タイヤをリムサイズ15×6 1/2JJのホイールに組み付け、空気圧220kPaとして排気量2500ccの乗用車に装着し、車室内の運転席窓側耳の位置にマイクロフォンを設置し、粗い路面を速度50km/hで走行した時の周波数200～250Hzの車内騒音を測定した。その結果を平均して従来タイヤを100とする指標により表1に併記した。数値が小さいほど騒音が低減していることを示している。

【0025】

【表1】

表1

	従来例	実施例	比較例 1	比較例 2
見掛け密度 (kg/m ³)	—	30	5	80
周波数200～250Hzの車内騒音	100	92	100	99

表1より、本発明タイヤは従来タイヤに比して周波数200～250Hzでの空洞共鳴音が低減していることがわかる。

【図面の簡単な説明】

【0026】

【図1】本発明の実施形態からなる低騒音空気入りタイヤをリム組みし、空気圧を充填した状態を示す子午線断面図である。

【図2(a)】本発明の実施形態からなる帯状吸音材と弾性固定バンドとの配置関係を説明するための側面図である。

【図2(b)】本発明の実施形態からなる帯状吸音材と弾性固定バンドとの配置関係を説明するための側面図である。

【図3(a)】本発明の実施形態からなる帯状吸音材の内周面の表面形状を説明するための斜視図である。

【図3(b)】本発明の実施形態からなる帯状吸音材の内周面の表面形状を説明するための斜視図である。

【図3(c)】本発明の実施形態からなる帯状吸音材の内周面の表面形状を説明するための斜視図である。

【図3(d)】本発明の実施形態からなる帯状吸音材の内周面の表面形状を説明するための斜視図である。

【図3(e)】本発明の実施形態からなる帯状吸音材の内周面の表面形状を説明するための斜視図である。

【図4(a)】本発明の実施形態からなる帯状吸音材の積層構造を説明するための側面図である。

【図4(b)】本発明の実施形態からなる帯状吸音材の積層構造を説明するための側面図である。

【図5(a)】本発明の他の実施形態からなる帯状吸音材の積層構造を説明するための側面図である。

【図5(b)】本発明の他の実施形態からなる帯状吸音材の積層構造を説明するための側面図である。

【図6(a)】本発明の実施形態からなる弾性固定バンドの配置を説明するための斜視図である。

【図6(b)】本発明の実施形態からなる弾性固定バンドの配置を説明するための斜視図である。


【図6(c)】本発明の実施形態からなる弾性固定バンドの配置を説明するための斜視図である。

【符号の説明】


【0027】

- 1 トレッド部
- 2 ビード部
- 3 サイドウォール部
- 4 空洞部
- 5 帯状吸音材
- 5 a 第2の多孔質材料
- 6 弾性固定バンド


【書類名】図面
【図1】




【図2 (a)】




【図2 (b)】



【図3 (a)】




【図3 (b)】




【図3 (c)】




【図3 (d)】




【図3 (e)】




【図4 (a)】




【図4 (b)】




【図5 (a)】




【図5 (b)】




【図6 (a)】



【図6 (b)】



【図 6 (c)】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 吸音材の特性を生かすことにより効率のよい消音効果が得られるようにした低騒音空気入りタイヤを提供する。

【解決手段】 J I S K 6 4 0 0 に規定される見掛け密度が $10 \sim 70 \text{ kg/m}^3$ の多孔質材料からなる帯状吸音材 5 をトレッド内面の全周にわたり弾性固定バンド 6 により装着する。

【選択図】 図2 (a)

特願 2003-285815

出願人履歴情報

識別番号

[000006714]

1. 変更年月日 1990年 8月 7日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都港区新橋5丁目36番11号
氏名 横浜ゴム株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.